

446.	10 08 14	Odpadowe anody	pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
447.	10 08 15*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
448.	10 08 16	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
449.	10 08 17*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
450.	10 08 18	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, komora nr 2 magazynu nr XIV, magazyn nr XVI.
451.	10 08 19*	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
452.	10 08 20	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
453.	10 08 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
454.	10 09 03	Żuźle odlewnicze	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
455.	10 09 05*	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
456.	10 09 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych

		odlewania inne niż wymienione w 10 09 05	pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
457.	10 09 07*	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
458.	10 09 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
459.	10 09 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
460.	10 09 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
461.	10 09 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
462.	10 09 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
463.	10 09 13*	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
464.	10 09 14	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
465.	10 09 15*	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
466.	10 09 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska.

			Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
467.	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
468.	10 09 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
469.	10 10 03	Zgary i żuźle odlewnicze	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
470.	10 10 05*	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
471.	10 10 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
472.	10 10 07*	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
473.	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
474.	10 10 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
475.	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
476.	10 10 11*	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
477.	10 10 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag,

			pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV.
478.	10 10 13*	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
479.	10 10 14	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
480.	10 10 15*	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
481.	10 10 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
482.	10 10 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
483.	10 11 03	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
484.	10 11 05	Cząstki i pyły	
485.	10 11 09*	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
486.	10 11 10	Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
487.	10 11 11*	Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
488.	10 11 12	Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający

			przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
489.	10 11 13*	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
490.	10 11 14	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
491.	10 11 15*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
492.	10 11 16	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
493.	10 11 17*	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
494.	10 11 18	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
495.	10 11 19*	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
496.	10 11 20	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
497.	10 11 80	Szlamy fluorokrzemianowe	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
498.	10 11 81*	Odpady zawierające azbest	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
499.	10 11 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag,

			pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
500.	10 12 01	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
501.	10 12 03	Cząstki i pyły	
502.	10 12 05	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	
503.	10 12 06	Zużyte formy	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
504.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
505.	10 12 09*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
506.	10 12 10	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
507.	10 12 11*	Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
508.	10 12 12	Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
509.	10 12 13	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
510.	10 12 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
511.	10 13 01	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
512.	10 13 04	Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego	
513.	10 13 06	Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)	
514.	10 13 07	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych

		gazów odlotowych	pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
515.	10 13 09*	Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
516.	10 13 10	Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
517.	10 13 11	Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10	
518.	10 13 12*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
519.	10 13 13	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
520.	10 13 14	Odpady betonowe i szlam betonowy	
521.	10 13 80	Odpady z produkcji cementu	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
522.	10 13 81	Odpady z produkcji gipsu	
523.	10 13 82	Wybrakowane wyroby	
524.	10 13 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
525.	10 14 01*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
526.	10 80 01	Żuźle z produkcji żelazokrzemu	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
527.	10 80 02	Pyły z produkcji żelazokrzemu	
528.	10 80 03	Żuźle z produkcji żelazochromu	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
529.	10 80 04	Pyły z produkcji żelazochromu	
530.	10 80 05	Żuźle z produkcji żelazomanganu	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej

531.	10 80 06	Pyły z produkcji żelazomanganu	i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
532.	10 80 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
533.	11 01 05*	Kwasy trawiące	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
534.	11 01 06*	Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05	
535.	11 01 07*	Alkalia trawiące	
536.	11 01 08*	Osady i szlamy z fosforanowania	
537.	11 01 09*	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne	
538.	11 01 10	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
539.	11 01 11*	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
540.	11 01 12	Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
541.	11 01 13*	Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
542.	11 01 14	Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
543.	11 01 15*	Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
544.	11 01 16*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
545.	11 01 98*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	
546.	11 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag,

			pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
547.	11 02 02*	Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
548.	11 02 03	Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
549.	11 02 05*	Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
550.	11 02 06	Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
551.	11 02 07*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
552.	11 02 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
553.	11 03 01*	Odpady zawierające cyjanki	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
554.	11 03 02*	Inne odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
555.	11 05 01	Cynk twardy	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
556.	11 05 02	Popiół cynkowy	

557.	11 05 03*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
558.	11 05 04*	Zużyty topnik	
559.	11 05 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
560.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
561.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	
562.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	
563.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygladzania tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
564.	12 01 06*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
565.	12 01 07*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
566.	12 01 08*	Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
567.	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
568.	12 01 10*	Syntetyczne oleje z obróbki metali	
569.	12 01 12*	Zużyte woski i tłuszcze	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
570.	12 01 13	Odpady spawalnicze	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag,

			pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
571.	12 01 14*	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
572.	12 01 15	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
573.	12 01 16*	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
574.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
575.	12 01 18*	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
576.	12 01 19*	Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
577.	12 01 20*	Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
578.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
579.	12 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V,

			kwatery B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
580.	12 03 01*	Wodne ciecze myjące	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
581.	12 03 02*	Odpady z odfłuszczenia parą	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
582.	13 01 01*	Oleje hydrauliczne zawierające PCB	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
583.	13 01 04*	Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	
584.	13 01 05*	Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
585.	13 01 09*	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
586.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
587.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XV, magazyn nr XVI.
588.	13 01 12*	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
589.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	
590.	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
591.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku

		i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XV, magazyn nr XVI.
592.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
593.	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	
594.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	
595.	13 03 01*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
596.	13 03 06*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01	
597.	13 03 07*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
598.	13 03 08*	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01	
599.	13 03 09*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji	
600.	13 03 10*	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła	
601.	13 04 01*	Oleje żyzowe ze statków żeglugi śródlądowej	
602.	13 04 02*	Oleje żyzowe z nabrzeży portowych	
603.	13 04 03*	Oleje żyzowe ze statków morskich	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
604.	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	
605.	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	
606.	13 05 03*	Szlamy z kolektorów	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
607.	13 05 06*	Olej z odwadniania olejów w separatorach	
608.	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
609.	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	
610.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
611.	13 07 02*	Benzyna	
612.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.

613.	13 08 01*	Szlamy lub emulsje z odsalania	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
614.	13 08 02*	Inne emulsje	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
615.	13 08 80	Zaolejone odpady stałe ze statków	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
616.	13 08 99*	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
617.	14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
618.	14 06 02*	Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	
619.	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
620.	14 06 04*	Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
621.	14 06 05*	Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
622.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X,

			magazyn nr XI, magazyn nr XVI.
623.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska.
624.	15 01 03	Opakowania z drewna	Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
625.	15 01 04	Opakowania z metali	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, magazyn nr XI.
626.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
627.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XI, magazyn nr XVI.
628.	15 01 07	Opakowania ze szkła	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, magazyn nr XI.
629.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
630.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XV, magazyn nr XVI.
631.	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
632.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej

		i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XV, magazyn nr XVI.
633.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XI, magazyn nr XVI.
634.	16 01 03	Zużyte opony	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
635.	16 01 07*	Filtry olejowe	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
636.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
637.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	
638.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	
639.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	
640.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
641.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
642.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	
643.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, komora nr 2 magazynu nr XIV, magazyn nr XVI.
644.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
645.	16 01 17	Metale żelazne	
646.	16 01 18	Metale nieżelazne	
647.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający

			przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
648.	16 01 20	Szkło	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
649.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
650.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
651.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	
652.	16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
653.	16 02 10*	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09	
654.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	
655.	16 02 12*	Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest	
656.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XV.
657.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
658.	16 02 15*	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
659.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
660.	16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska.

			Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
661.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
662.	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
663.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
664.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	
665.	16 04 02*	Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
666.	16 05 04*	Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne	
667.	16 05 05	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
668.	16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
669.	16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	
670.	16 05 08*	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	
671.	16 05 09	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
672.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach przystosowanych do magazynowania tego typu odpadów, szczelnych beczkach, ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
673.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	
674.	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	
675.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach)

676.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
677.	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
678.	16 07 08*	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
679.	16 07 09*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
680.	16 07 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
681.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
682.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
683.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska.
684.	16 08 04	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)	Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
685.	16 08 05*	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska.
686.	16 08 06*	Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory	Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
687.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska.
688.	16 09 01*	Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)	

			Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
689.	16 09 02*	Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
690.	16 09 03*	Nadtlenki (np. nadtlenuk wodoru)	
691.	16 09 04*	Inne niewymienione substancje utleniające	
692.	16 10 01*	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
693.	16 10 02	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, komora nr 2 magazynu nr XIV, magazyn nr XVI.
694.	16 10 03*	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
695.	16 10 04	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, komora nr 2 magazynu nr XIV, magazyn nr XVI.
696	16 11 01*	Węglpochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
697.	16 11 02	Węglpochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
698.	16 11 03*	Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
699.	16 11 04	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
700.	16 11 05*	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag,

		substancje niebezpieczne	pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
701.	16 11 06	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
702.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
703.	16 81 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
704.	16 81 02	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
705.	16 82 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
706.	16 82 02	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
707.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
708.	17 01 02	Gruz ceglany	
709.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	
710.	17 01 06*	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglano, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
711.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglano, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający

712.	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
713.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	
714.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	
715.	17 02 01	Drewno	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
716.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	
717.	17 02 04*	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – magazyn nr XVI.
718.	17 03 01*	Mieszanki bitumiczne zawierające smołę	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
719.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
720.	17 03 03*	Smoła i produkty smołowe	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
721.	17 03 80	Odpadowa papa	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
722.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
723.	17 04 02	Aluminium	
724.	17 04 03	Ołów	
725.	17 04 04	Cynk	
726.	17 04 05	Żelazo i stal	
727.	17 04 06	Cyna	
728.	17 04 07	Mieszanki metali	
729.	17 04 09*	Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
730.	17 04 10*	Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne	
731.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający

			przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
732.	17 05 03*	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
733.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
734.	17 05 05*	Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
735.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
736.	17 05 07*	Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
737.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
738.	17 06 01*	Materiały izolacyjne zawierające azbest	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
739.	17 06 03*	Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
740.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
741.	17 06 05*	Materiały budowlane zawierające azbest	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, workach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.

742.	17 08 01*	Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
743.	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
744.	17 09 01*	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
745.	17 09 02*	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)	
746.	17 09 03*	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
747.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
748.	19 01 02	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
749.	19 01 05*	Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
750.	19 01 06*	Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych	
751.	19 01 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
752.	19 01 10*	Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
753.	19 01 11*	Żuźle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.

754.	19 01 12	Zużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
755.	19 01 13*	Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych pojemnikach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
756.	19 01 14	Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
757.	19 01 15*	Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
758.	19 01 16	Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
759.	19 01 17*	Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
760.	19 01 18	Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
761.	19 01 19	Piaski ze złóż fluidalnych	
762.	19 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
763.	19 02 03	Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
764.	19 02 04*	Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej z jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr I magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.

765.	19 02 05*	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
766.	19 02 06	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
767.	19 02 07*	Oleje i koncentraty z separacji	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
768.	19 02 08*	Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne	
769.	19 02 09*	Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
770.	19 02 10	Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
771.	19 02 11*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
772.	19 02 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
773.	19 03 04*	Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
774.	19 03 05	Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
775.	19 03 06*	Odpady niebezpieczne zestalone	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej

			i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
776.	19 03 07	Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
777.	19 04 01	Zeszkłone odpady	
778.	19 04 02*	Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
779.	19 04 03*	Niezeszkłona faza stała	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
780.	19 04 04	Ciekłe odpady z procesów zeszkliwania	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
781.	19 05 01	Nie przekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
782.	19 05 02	Nie przekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	
783.	19 05 03	Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	
784.	19 05 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
785.	19 06 03	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
786.	19 06 04	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
787.	19 06 05	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
788.	19 06 06	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag,

			pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
789.	19 06 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
790.	19 08 01	Skratki	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
791.	19 08 02	Zawartość piaskowników	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
792.	19 08 06*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
793.	19 08 07*	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska.
794.	19 08 08*	Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
795.	19 08 09	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, komora nr 2 magazynu nr XIV, magazyn nr XVI.
796.	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
797.	19 08 11*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
798.	19 08 12	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
799.	19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI,

			magazyn nr XVI.
800.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
801.	19 08 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
802.	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
803.	19 09 02	Osady z klarowania wody	
804.	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody	
805.	19 09 04	Zużyty węgiel aktywny	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
806.	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
807.	19 09 06	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	
808.	19 09 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
809.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
810.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	
811.	19 10 03*	Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
812.	19 10 04	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X,

			magazyn nr XVI.
813.	19 10 05*	Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
814.	19 10 06	Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
815.	19 11 01*	Zużyte filtry ilowe	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
816.	19 11 02*	Kwaśne smoły	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
817.	19 11 03*	Uwodnione odpady ciekłe	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
818.	19 11 04*	Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
819.	19 11 05*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
820.	19 11 06	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
821.	19 11 07*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
822.	19 11 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag,

			pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
823.	19 12 01	Papier i tektura	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XI, magazyn nr XVI.
824.	19 12 02	Metale żelazne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, magazyn nr XI.
825.	19 12 03	Metale nieżelazne	
826.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
827.	19 12 05	Szkło	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, magazyn nr XI.
828.	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
829.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XI, magazyn nr XVI.
830.	19 12 08	Tekstylia	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
831.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający

			przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, magazyn nr XI.
832.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, kwatera B magazynu nr VIII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
833.	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI, magazyn nr XVII.
834.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XI, magazyn nr XVI.
835.	19 13 01*	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
836	19 13 02	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
837.	19 13 03*	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
838.	19 13 04	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.
839.	19 13 05*	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI.
840.	19 13 06	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V.

841.	19 80 01	Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
842.	20 01 01	Papier i tektura	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
843.	20 01 10	Odzież	
844.	20 01 13*	Rozpuszczalniki	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
845.	20 01 25	Oleje i tłuszcze jadalne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, komora nr 2 magazynu nr XIV, magazyn nr XVI.
846.	20 01 26*	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25	Odpady magazynowane winny być selektywnie w zbiorniku żelbetowym lub w oznakowanych szczelnych beczkach pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, komora nr 1 magazynu nr XIII, magazyn nr XVI.
847.	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
848.	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, pojemnikach IBC (mauzerach) ustawionych na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
849.	20 01 37*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych szczelnych beczkach, pojemnikach, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera B wiaty magazynowej nr VI, magazyn nr XVI.
850.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	Odpady magazynowane winny być selektywnie w oznakowanych pojemnikach, szczelnych beczkach, workach typu Big Bag, pojemnikach IBC (mauzerach) lub luzem na utwardzonej

851.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	i skanalizowanej powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Miejsce magazynowania – kwatera A wiaty magazynowej nr V, kwatera B magazynu nr IV, magazyn nr VII, magazyn nr X, magazyn nr XVI.
------	----------	-------------------	--

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Sybia Kanios
Dyrektor Departamentu
Rolnictwa, Klimatu i Środowiska